

TÉRMINOS DE REFERENCIA

RENOVACIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS HPE Y CISCO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.

Julio Cesar Sánchez	Jonathan Abreu
Subdirector de Tecnología	Encargado de División del Dept. de Tecnología
Firma: 	Firma: 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y OPERACIONES

1. PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD

La Superintendencia de Bancos requiere la renovación de los Equipos HPE y CISCO, los mismos son renovados para mantener el nivel de soporte y garantía adecuado y así poder solventar cualquier incidente que estos requieran, así como también de las sustituciones físicas de los diferentes componentes que estos conforman.

OBJETIVOS

Renovar el contrato de soporte en piezas y servicios que cumplan con las necesidades para el correcto funcionamiento de estos equipos en la Superintendencia de Bancos

2. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

La solución debe consistir en los siguiente:

Product Description	Serial Number	End Date
HPE SN2100M 100GbE 8QSFP28 P2C Swch	IL28290012	30-Nov-23
HPE SN2100M 100GbE 8QSFP28 P2C Swch	CN782401M1	30-Nov-23
HPE SN3000B 24/12 FC Switch	CZC8232Y38	30-Nov-23
HPE SN3000B 24/12 FC Switch	CZC8232Y3A	30-Nov-23
HPE Synergy12000 CTO Frame 1xFLM 10x Fan	MXQ83103TJ	30-Nov-23
HPE SY 480 Gen10 CTO Cmpt Mdl	MXQ83103TF	30-Nov-23
HPE SY 480 Gen10 CTO Cmpt Mdl	MXQ83103TH	30-Nov-23
HPE SY 480 Gen10 CTO Cmpt Mdl	MXQ83103TG	30-Nov-23
HPE VC SE 40Gb F8 Module	2TV826002B	30-Nov-23
HPE VC SE 40Gb F8 Module	2TV8260023	30-Nov-23
HPE Synergy Composer	CN782605JD	30-Nov-23
HPE Synergy Composer	CN782804MQ	30-Nov-23
HPE Synergy Composer	CN7940007N	30-Nov-23
HPE Synergy Composer	CN7940007Q	30-Nov-23
HPE SY 480 Gen10 CTO Prem Cmpt Mdl	MXQ94307RH	30-Nov-23
HPE SY 480 Gen10 CTO Prem Cmpt Mdl	MXQ94307RJ	30-Nov-23
HPE SY 480 Gen10 CTO Prem Cmpt Mdl	MXQ94307RK	30-Nov-23
HPE SY 480 Gen10 CTO Prem Cmpt Mdl	MXQ94307RL	30-Nov-23
HPE SY 480 Gen10 CTO Prem Cmpt Mdl	MXQ94307RM	30-Nov-23
HPE SY 480 Gen10 CTO Prem Cmpt Mdl	MXQ94307RN	30-Nov-23
HPE SY 480 Gen10 CTO Prem Cmpt Mdl	MXQ94307RP	30-Nov-23
HPE SY 480 Gen10 CTO Prem Cmpt Mdl	MXQ94307RQ	30-Nov-23
HPE SY 480 Gen10 CTO Prem Cmpt Mdl	MXQ94307RR	30-Nov-23
HPE SY 480 Gen10 CTO Prem Cmpt Mdl	MXQ94307RS	30-Nov-23

8

JAX

HPE Synergy12000 CTO Frame 1xFLM 10x Fan	MXQ94307RT	30-Nov-23
Mellanox SH2200 TAA Switch Module	IL273601QT	30-Nov-23
Mellanox SH2200 TAA Switch Module	IL273601RD	30-Nov-23
HPE NS AF40 All Flash CTO Base Array	5UM9380032	30-Nov-23

REQUERIMIENTOS DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

- Esta solución debe ser suplida y manejada exclusivamente por el proveedor.

PERFIL PROFESIONAL

- El proveedor de la solución debe tener al menos 5 años de experiencia en el mercado y proporcionar referencias sobre proyectos exitosos similares a este a través de carta remitida por clientes detallando productos y servicios recibidos, debe de remitir mínimo 3 cartas con no más de 5 años de haber realizado el proceso.
- El proveedor debe tener personal certificado en la solución
- El proveedor debe ser capaz de atender todo el alcance de los requisitos de la solución.
- El proveedor debe de ser socio representante de la marca y debe de remitir carta constancia que lo autorice a suplir los productos o servicios solicitados en el país.
- El proveedor debe remitir el plan y el cronograma de implementación de la solución.

JA